
1
Б
А
800
2735
1800
1745
3500
1610
470
4350
3370
4210
470
380
9,09
250
470
4850
920
2760
920
920
7000
2,04
4150
2700
150
3970
700
2950
700
С1570
1650
150
16,70
150
150
-0,050
24,5
10560
1300
150
1710
800
7,20
2810
3810
150
1800
0,000
1000
150
15,23
4580
3450
700
2100
700
2270
470
45,93
2300
8,05
19,28
3500
2685
-0,050
2545
1745
1800
1180
1700
1800
1745
2600
3500
л.4
1
13500
1
2